



Agencia de Regulación y Control del Agua

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARCA-DT-0377-2015
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/10/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Urquiza Fernández María Augusta
 PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnica – Servidor Público 5
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Puerto Quito-Pichincha
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Técnica de Gestión Institucional
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 05/10/2015 ✓
 HORA SALIDA (hh:mm): 05:00 ✓
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 07/10/2015 ✓
 HORA LLEGADA (hh:mm): 21:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Ing. Robert Bustamante, Lic. Mirtha Molina, Ing. María Augusta Urquiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Evaluación a los sistemas de agua de los recintos: Santa Marianita del Sabalito, El Tigre, 29 de Septiembre, Nueva Esperanza, Agrupación Los Ríos, Santa Teresita, El Salazar, Gran Colombia, Recinto San Francisco de La Abundancia, Recinto La Abundancia y evaluación a las Juntas de Agua Potable de los Recintos mencionados, que pertenecen al cantón Puerto Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Alquilado	Quito-Puerto Quito	05/10/2015 ✓	05:00 ✓	05/10/2015	8:00
Terrestre	Vehículo Alquilado	Puerto Quito-Quito	07/10/2015	17:00	07/10/2015 ✓	21:00 ✓

Observación:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Pichincha
 TIPO DE CUENTA: Ahorros
 No. DE CUENTA: 2201610633

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Ing. María Augusta Urquiza Fernández
 ANALISTA TÉCNICO - ARCA
 CC: 1804277398
 Ing. Efraim Arturo Novillo Santiago
 DIRECTOR TÉCNICO - ARCA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Alba Verónica Tipán Camuendo
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (e) - ARCA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
 • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
 Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

TALENTO HUMANO



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 12/10/2015 HORA: 09:54
 RECIBE: [Firma]



Agencia de Regulación y Control del Agua
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 12-10-15 HORA: 17:14
 RECIBE: Alejandra [Firma]
 FIRMA: [Firma]

AutORIZADO
Área Financiera

0005

Revisar, analizar y realizar control previo al pago e informar novedades conforme a la normativa legal vigente.



Agencia de Regulación y Control del Agua

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DT-0377-2015		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 08-10-2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Urquiza Fernández María Augusta		PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico – Servidor Público 5	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Puerto Quito - Pichincha ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Técnica de Gestión Institucional	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Robert Bustamante, Ing. María Augusta Urquiza, Lic. Mirtha Molina			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			

OBJETIVO GENERAL

- Evaluar a los Sistemas de Agua Y Juntas Administradoras de Agua Potable de los recintos: Santa Marianita del Sabalito, El Tigre, 29 de Septiembre, Nueva Esperanza del Sur, Agrupación Los Ríos, Santa Teresita, El Salazar, Gran Colombia, Recinto San Francisco de la Abundancia, Recinto San Antonio de la Abundancia, Las Maravillas, Arenanguita.

Lunes 05/10/2015

ACTIVIDADES:

05:00 - 08:00

- Movilización vía Terrestre Quito – Puerto Quito.

08:00 – 08:30

- Llegada a las Instalaciones del GAD Municipal de Puerto Quito, designación de Técnicos por parte del Gad para realizar las respectivas inspecciones a los sistemas de agua de cada uno de los recintos mencionados en conjunto con los técnicos del ARCA.

08:30 – 09:00

1. Llegada al recinto San Antonio de la Abundancia, se realizó una reunión breve con representantes de las comunidades mencionadas en la Casa Parroquial, explicación del objeto de la inspección a realizarse en los recintos, entrevista con medios de comunicación locales.

09:00 – 17:00

2. Se procedió a realizar las inspecciones programadas para ese día: se comenzó con los siguientes recintos:
 - RECINTO 29 DE SEPTIEMBRE: Verificación de la parte administrativa (recopilación de documentación) de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado del recinto.
Visita a los pozos de agua, sistema de filtración, desinfección, almacenamiento y distribución hacia el domicilio.
Se realizó aforo de caudales de cada uno de los pozos, pozo viejo: 1.86 l/s; pozo nuevo: 3.77 l/s.
Se constató que el sistema de filtración estaba fallando.
Se verificó que no cuenta con sistema de saneamiento para la comunidad.
 - RECINTO EL SALAZAR: En este recinto no cuenta con una Junta Administradora de Agua Potable, cuyo sistema de dotación de agua al recinto consiste: captación del agua cruda a través de la perforación de un pozo profundo, una línea de conducción hacia un tanque elevado y de ahí hacia la respectiva distribución, no posee un sistema de desinfección, se entrega a la comunidad agua de carácter cruda.
 - RECINTO SANTA TERESITA: Cuenta con la construcción de un pozo sin concluir.
 - RECINTO EL TIGRE: Cuenta con una Mini planta compacta de tratamiento de agua para la escuela del

recinto, en este sistema el agua no cuenta con la desinfección respectiva, por otro lado para la dotación de agua para la comunidad cuenta con la perforación de un pozo en donde el agua a través de impulsión de una bomba es llevada hasta un tanque elevado para su posterior distribución, de igual manera el agua no se desinfecta y se realizan racionamientos de agua a la población debido a la escasez del líquido vital.

- RECINTO SAN FRANCISCO DE LA ABUNDANCIA: En este recinto al agua se abastece del sistema de agua potable del Recinto San Antonio de la Abundancia, en donde llevan el agua a través de un sistema de bombeo hasta un tanque elevado de 26 m³, para distribuir a la población.

Martes 06/10/2015

ACTIVIDADES:

08:00 - 17:00

3. Se procedió a realizar las inspecciones programadas para ese día: se comenzó con los siguientes recintos:
 - RECINTO SAN ANTONIO DE LA ABUNDANCIA: El sistema de agua consta de la perforación de un pozo, filtración y desinfección con hipoclorito de calcio, poseen un caudal de 6 litros por segundo suficiente para dotar de agua potable a este recinto y al recinto San Francisco de la Abundancia. Se procedió a recopilar toda la información de la parte administrativa de la Junta de Agua Potable que posee este recinto.
 - RECINTO GRAN COLOMBIA: Este recinto no cuenta con el servicio de agua potable, poseen un pozo que no emite el suficiente caudal para abastecer a toda la población y que se seca por completo en época de verano, esta población no cuenta con servicio de agua potable y se abastece de agua cruda de ríos cercanos.
 - RECINTO BUENA ESPERANZA DEL SUR: Al igual que el recinto anterior este poblado no cuenta con la dotación de agua potable, cuyo proyecto de construcción de un pozo existe desde hace 9 años, ya se ha realizado las retrospecciones respectivas se espera que en el mes de noviembre se empiece a construir el pozo por parte del GAD Municipal.
 - RECINTO SANTA MARIANITA DEL SABALITO: Cuenta con un pozo en total abandono debido a que en su construcción una broca de perforación se atoro y hasta el momento no han logrado sacarla, el recinto no cuenta con el servicio de agua potable, con un total de 129 habitantes sin servicio.
 - RECINTO AGRUPACIÓN LOS RÍOS: El sistema de Agua de este recinto consta de la perforación de un pozo cuya línea de conducción lleva el agua hasta un tanque no elevado de 30 m³, en su parte superior se encuentra un tanque de 250 litros en donde se realiza la solución de cloro que se dosifica directamente en el tanque, no cuenta con una junta de agua constituida. Además posee un sistema de tratamiento de aguas residuales con una primera etapa en total abandono, se evidenció la presencia de fosas sépticas en las viviendas de este recinto.
 - RECINTO LAS MARAVILLAS: El sistema de agua no se encuentra bajo la administración de una Junta de Agua legalmente constituida, dicho sistema consta de un pozo y de un tanque de reserva elevado de 20 m³, se evidenció que el sistema de cloración esta sin uso y que las instalaciones de la planta se encuentran en total abandono. Además que dicho sistema no trabaja al cien por ciento debido a que la mayoría de pobladores cuentan con pozos de agua pequeños en cada vivienda.
 - RECINTO ARENANGUITA: El sistema de agua no se encuentra bajo la administración de una Junta de Agua legalmente constituida, dicho sistema consta de un pozo y de un tanque de reserva elevado de 20 m³, se evidenció que el sistema de cloración es el inapropiado y que se encuentra descuidado, además por el alto contenido de hierro (según información del operador), en la parte superior del tanque cuenta con una torre de aireación para dar tratamiento al excedente de hierro, no contaban con el análisis del agua realizado para verificar tal particular.

Miércoles 07/10/2015

ACTIVIDADES:

08:00 - 10:00

- Inspección del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del recinto San Antonio de la Abundancia, construido hace unos años atrás, cuyo mantenimiento total del sistema está a cargo del GAD Municipal de Puerto Quito y que se encuentra totalmente descuidado, evidenciando el vertido de las aguas

residuales sin tratamiento directo al río.

- Se mantuvo una pequeña conversación con representantes del comité pro mejoras del recinto San Antonio La Abundancia en donde se manifestó el descontento que tienen por el descuido del sistema.

10:00 – 13:00

- Recopilación de información en el GAD MUNICIPAL sobre construcción de sistemas de agua potable en los recintos pertenecientes a Puerto Quito.

13:00 – 17:00

- Reunión General para emitir un informe por parte de los funcionarios del ARCA sobre la evaluación de los Sistemas de Agua en los recintos: Santa Marianita del Sabalito, El Tigre, 29 de Septiembre, Nueva Esperanza del Sur, Agrupación Los Ríos, Santa Teresita, El Salazar, Gran Colombia, Recinto San Francisco de la Abundancia, Recinto San Antonio de la Abundancia, Las Maravillas, Arenanguita, a los presidentes de recintos y funcionarios del GAD Municipal Puerto Quito.
- Se llegaron a acuerdos y resoluciones.

17:00 – 21:00

- Traslado desde el Cantón Puerto Quito hacia el Cantón Quito, llegando a Quito a las 21:00 como estaba programado.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Gestión de las próximas Firmas de Convenios de Cooperación para los procesos de construcción e instalación de los sistemas de agua potable y saneamiento. entre el GAD Municipal Puerto Quito y las JAAPS San Antonio de la Abundancia y 29 de Septiembre.
- Construcción de los pozos de agua para abastecer el servicio a los recintos Gran Colombia y Buena Esperanza del Sur, para el mes de noviembre.
- La realización de todos los análisis de agua potable y residual exigidos por la Norma INEN 1108 y TULAS en todas las zonas rurales y urbanas del Cantón Puerto Quito, en donde están incluidos los recintos visitados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 1. Inspección de Tanques Elevados



Ilustración 2. Inspección de Pozos de Agua en las Comunidades




Ilustración 3. Inspección de Sistemas de Cloración



Ilustración 4. Inspección de Pozos y Sistema de Bombeo






Ilustración 5. Diálogo con las Comunidades exposición de dudas e inquietudes.



Ilustración 6. Levantamiento de Información en cada uno de los recintos.



Ilustración 7. Reunión para Informe de Inspección de los Sistemas de Agua de los Recintos Visitados por parte de los funcionarios del ARCA, a los representantes y presidentes de las JAAPS de Puerto Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	05-10-2015 ✓	07-10-2015 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	05:00 ✓	21:00 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Alquilado ✓	Quito - Puerto Quito ✓	05-10-2015 ✓	05:00 ✓	05-10-2015	08:00
TERRESTRE	Vehículo Alquilado ✓	Puerto Quito- Quito ✓	07-10-2015	17:00	07-10-2015 ✓	21:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Ing. María Augusta Urquiza Fernández. TÉCNICO ANALISTA-ARCA CI: 180427739-8			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Ing. Efraim Arturo Novillo Santiago DIRECTOR TÉCNICO -ARCA			NOMBRE: Ing. Alba Verónica Tipán Camuendo DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) - ARCA			