

Autóricada
Área financiera
Preceder con antelación correspondiente

PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERÍA



Agencia de Regulación y Control del Agua

0007

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA: 23-07-15 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
ARCA-DT-0197-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22-07-2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Rosero Armijo Cristian David		PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico - Servidor Público 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Carchi - Tulcán		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Técnica de Gestión Institucional - ARCA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27-07-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 03:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28-07-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Cristian Rosero, Ing. William Fiallos, Arq. Chanena Erique, Sr Fabián Ortega,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Verificación de la información suministrada de las áreas: técnica, comercial y financiera de los GADs de: Montúfar, Bolívar.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Quito - Montúfar	27-07-2015	03:30	27-07-2015	07:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Montúfar - Tulcán	27-07-2015	17:00	27-07-2015	18:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Tulcán - Bolívar	28-07-2015	07:00	28-07-2015	08:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Bolívar - Quito	28-07-2015	16:00	28-07-2015	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3924794500
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

Cristian Rosero

Ing. Cristian Rosero
TÉCNICO - ARCA
CI: 0502260094

Efraín A. Novillo S.
Ing. Efraín A. Novillo S.
DIRECTOR TÉCNICO-ARCA
23/07/15
CONTABILIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Verónica Tipán

Ing. Verónica Tipán
DIRECTORA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (e)

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 24 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional

Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Agencia de Regulación y Control del Agua
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Agencia de Regulación y Control del Agua

TALENTO HUMANO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 23-07-15 HORA: 8:12
RECIBE: Verónica Tipán
FIRMA: *Verónica Tipán*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 23/07/2015 HORA: 18:00
RECIBE: Roberto Torres
FIRMA: *Roberto Torres*

PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERÍA

Revisar, analizar y realizar control previo al pago e informar novedades conforme a la normativa legal vigente

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA:



Agencia de Regulación y Control del Agua

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
ARCA-DT-0197-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29-07-2015

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor
Rosero Armijo Cristian David

PUESTO QUE OCUPA:
Analista Técnico - Servidor Público 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Tulcán - Carchi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección Técnica de Gestión Institucional

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Cristian Rosero, Ing. William Fiallos, Arq. Chanena Erique, Sr Fabián Ortega.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO GENERAL

Verificar y validar la información suministrada en el formulario de datos y variables para la evaluación del servicio de agua potable y saneamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los Cantones de Montúfar y Bolívar de la provincia del Carchi.

Lunes 27/07/2015

ACTIVIDADES:

03:30-07:30

- Movilización desde el ARCA hasta el cantón Montúfar, en el vehículo institucional.

07:30-17:00

INSPECCIÓN DE CAMPO

El personal técnico de la ARCA, conjuntamente con los técnicos designados por la SENAGUA y GAD Municipal de Montúfar, realizó la visita de campo en cada una de las captaciones que conforman el sistema de agua potable, constatando los siguientes datos:

La existencia de tres captaciones, estas son:

1. Quebrada "El Oso", caudal autorizado de 90 l/s
2. Quebrada "Nueces", caudal autorizado de 59 l/s
3. Quebrada "Tanguis", sin autorización.

El sistema de agua potable cuenta con una planta de tratamiento, el cual consta de: desarenador, aireación, sedimentador y desinfección.

Es importante mencionar que el laboratorio de GAD Municipal, realiza 8 análisis mensuales, de manera física, química y bacteriológica. Sin embargo para el análisis de cloro residual, se efectúan con una frecuencia diaria.

En la quebrada "El Oso", se capta mediante una toma lateral con rejilla de fondo, verificando la existencia de un medidor de caudal, además de ello se afora aguas abajo en los floculadores y



Agencia de Regulación y Control del Agua

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 11-08-2015 HORA: 16:00

RECIBE: *[Signature]*

FIRMA: *[Signature]*

sedimentadores. Estas aguas son conducidas a la planta de Chiles, la cual distribuye a la red media y red baja (planta semicompactada). No existe macromedidor a la entrada de la planta, pero a la salida de la misma, existen 2 macromedidores, funcionando solo uno y cuyo caudal es de 13 l/s.

Para los análisis de laboratorio se los realizan tomando muestras en la salida de la planta de tratamiento y en los domicilios.

El agua de la vertiente el "Tanguí", es conducida hasta el tanque "El mirador", para realizar la desinfección con cloro, ésta red alimenta al sector alto del cantón, no posee tratamiento de aguas residuales. En esta vertiente no existe macromedidor en el tanque.

La captación de la quebrada "Nueces", aunque cuenta con autorización, nunca ha sido utilizada, porque existe deficiencia de caudal en época de estiaje y por la cota de la misma, ubicada cerca al sedimentador.

17:00 - 18:00

- Movilización desde Montúfar a Tulcán para el hospedaje.

Martes 28/07/2015

ACTIVIDADES:

07:00 - 08:00

- Movilización desde Tulcán hasta el cantón Bolívar, en el vehículo institucional.

08:00 - 16:00

INSPECCIÓN DE CAMPO

El personal técnico de la ARCA realizó la visita de campo en la fuente de captaciones que conforman el sistema de agua potable, constatando lo siguiente:

La captación existente "Pizán", cuenta con autorización a nombre del Gobierno Autónomo Provincial de Carchi, en la que consta un caudal de 32 lt/s, sin embargo ésta abastece a cuatro lugares, como son: La Calera y La Paz en el Cantón Montufar y Cuessaca, Bolívar, Pistud, Los Andes, Puntales en el Catón Bolívar. Pero no se pudo constatar el caudal de ingreso a cada uno de los sistemas. Además de ello, es necesario indicar que la autorización debe estar a nombre del GAD Municipal del cantón Bolívar.

EPMAPA, se encarga de hacer el tratamiento respectivo del agua y distribuirla a la cabecera cantonal de Bolívar, y a las comunidades Puntales y Pistud. Cuenta con un laboratorio, el cual no está acreditado.

Es importante mencionar que el laboratorio de la Empresa de agua, realiza 3 veces al día los análisis, físicos, químicos y bacteriológicos. Sin embargo para el análisis de caudal, agua tratada y para los usuarios, se los realiza semanalmente. En esta planta el macromedidor existente no se encuentra operando.

El caudal aforado de la captación de Pizan es 48lt/s, sin considerar el reboce.

El agua de la vertiente el "Pizán", es conducida hasta el tanque de reserva, pasando por el proceso de desarenador, aereador, quietador. La dosificación es a través de químicos (polímeros), para pasar por el floculador, sedimentador y 4 filtros, finalmente para realizar la desinfección lo hacen con clorogás, ésta red alimenta a la cabecera cantonal, cuenta con 3 tanques de almacenamiento, no hay macromedidores en la salida de la planta, sin embargo a la entrada cuenta con un vertedero triangular,

con el mismo que se pudo medir un caudal de 12.5 lt/s.

0006

16:00 - 20:00

- Movilización desde el cantón Bolívar a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se verificó la existencia de las fuentes y concesiones dadas por la SENAGUA para el uso y aprovechamiento de los sistemas de agua potable.
- Se redactó el acta de control en el GAD de Montúfar y en el de Bolívar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Ilustración 1: Aforamiento Río Oso-Montúfar Ilustración 2: Planta de tratamiento-Montúfar




Ilustración 3: Planta de tratamiento-Montúfar Ilustración 4: Captación Pizán - Bolívar




Ilustración 5: Planta de tratamiento - Bolívar

Ilustración 6: Laboratorio - Bolívar

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-07-2015	28-07-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:30	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito-Montúfar	27-07-2015	03:30	27-07-2015	07:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Montúfar-Tulcán	27-07-2015	17:00	27-07-2015	18:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Tulcán-Bolívar	28-07-2015	07:00	28-07-2015	08:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Bolívar-Quito	28-07-2015	16:00	28-07-2015	20:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Cristian Rosero
TÉCNICO-ARCA
CI: 0502260094

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado


FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO




Ing. Efraín Novillo
DIRECTOR TÉCNICO -ARCA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Ing. Verónica Tipán
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) - ARCA

Tipán 07.08.15
10:30 TTAH.


 Agencia de Regulación y Control del Agua
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA..... HORA.....
 RECIBE.....
 FIRMA.....