


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ARCA-DT-0378-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02-10-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bustamante Ochoa Robert Leonardo

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnico - Servidor Público 07

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Técnica de Gestión Institucional - ARCA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05-10-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

07-10-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Robert Bustamante, Lcda. Mirtha Molina, Ing. María Augusta Urquizo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Evaluación a los sistemas de agua de los recintos: Santa Marianita del Sabalito, El Tigre, 29 de Septiembre, Nueva Esperanza, Agrupación Los Ríos, Santa Teresita, El Salazar, Gran Colombia, Recinto San Francisco de La Abundancia, Recinto La Abundancia y evaluación a las Juntas de Agua Potable de los Recintos mencionados, que pertenecen al cantón Puerto Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Quito - Puerto Quito	05-10-2015	05:00	05-10-2015	08:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Puerto Quito - Quito	07-10-2015	18:00	07-10-2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200068297

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Robert Leonardo Bustamante Ochoa
ANALISTA TÉCNICO SP7 - ARCA
CI: 1102762778

Ing. Efraín Arturo Novillo Santiago
DIRECTOR TÉCNICO-ARCA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ing. Alba Verónica Tipán Camuendo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA
(e)ARCA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Autorizado
Área Financiera

Revisar, analizar y realizar proceso de pago según normativa legal vigente.



Agencia de Regulación y Control del Agua

0005

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DT-0378-2015	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 13-10-2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Bustamante Ochoa Robert Leonardo	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico - Servidor Público 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Técnica de Gestión Institucional

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Robert Bustamante, Lcda. Mirtha Molina, Ing. María Augusta Urquizo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante oficio No. ARCA-DE-2015-0382, de fecha 30 de septiembre del 2015; el Ing. Edwin Ignacio Gordon Rosero, Director Ejecutivo (E), le comunicó a la Sra. Miriam Gavilán, representante de los usuarios/as de agua potable y saneamiento del recinto San Antonio de la Abundancia, que un equipo técnico de la ARCA conformado por los ingenieros Robert Bustamante, María Augusta Urquizo y Lic. Mirtha Molina, realizarán la inspección para atender las solicitudes realizadas por los/as usuarios/as de los recintos del sector Sur de San Antonio de La Abundancia del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, en las fechas, 5, 6 y 7 de octubre del 2015.

En atención a ese oficio, mediante Memorando Nro. ARCA-DTGI-2015-0224-M del 02 de octubre del 2015, el Ing. Efraín Arturo Novillo Santiago, Director Técnico de Gestión Institucional, solicitó a la Sra. Ing. Alba Verónica Tipán Camuendo, Directora Administrativa Financiera (E), la movilización para visita técnica a los recintos del sector Sur de San Antonio de La Abundancia del cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha.

OBJETIVO GENERAL:

Inspección a los sistemas de agua de los recintos: Santa Marianita del Sabalito, El Tigre, 29 de Septiembre, Nueva Esperanza del Sur, Agrupación Los Ríos, Santa Teresita, El Salazar, Gran Colombia, Recinto San Francisco de La Abundancia, Recinto San Antonio de La Abundancia y evaluación a las Juntas de Agua Potable de los Recintos mencionados, que pertenecen al cantón Puerto Quito.

Reunión con directivos de las Juntas Administradoras del Agua Potable de esos recintos.

ACTIVIDADES:

Lunes 05-10-2015

05:00 a 08:00

- Movilización desde la ciudad de Quito hacia el cantón Puerto Quito vía terrestre, en vehículo alquilado.

08:30 a 08:30

- Llegada a las Instalaciones del GAD Municipal de Puerto Quito, designación de Técnicos por parte del Gad para realizar las respectivas inspecciones a los sistemas de agua de cada uno de los recintos mencionados en conjunto con los técnicos del ARCA.

08:30 a 09:00

- Llegada al recinto San Antonio de la Abundancia, se realizó una reunión breve con representantes de las comunidades mencionadas en la Casa Parroquial, explicación del objeto de la inspección a realizarse en los recintos, entrevista con medios de comunicación locales.

09:00 a 17:00

Se procedió a realizar las inspecciones programadas para ese día: se comenzó con los siguientes recintos:

- RECINTO 29 DE SEPTIEMBRE: Verificación de la parte administrativa (recopilación de documentación) de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado del recinto.
- Visita a los pozos de agua, sistema de filtración, desinfección, almacenamiento y distribución hacia el domicilio.
- Se realizó aforo de caudales de cada uno de los pozos, pozo viejo: 1.86 l/s; pozo nuevo: 3.77 l/s.
- Se constató que el sistema de filtración estaba fallando.
- Se verificó que no cuenta con sistema de saneamiento para la comunidad.
- RECINTO EL SALAZAR: En este recinto no cuenta con una Junta Administradora de Agua Potable, cuyo sistema de dotación de agua al recinto consiste: captación del agua cruda a través de la perforación de un pozo profundo, una línea de conducción hacia un tanque elevado y de ahí hacia la respectiva distribución, no posee un sistema de desinfección, se entrega a la comunidad agua de carácter cruda.
- RECINTO SANTA TERESITA: Cuenta con la construcción de un pozo sin concluir.
- RECINTO EL TIGRE: Cuenta con una Mini planta compacta de tratamiento de agua para la escuela del recinto, en este sistema el agua no cuenta con la desinfección respectiva, por otro lado para la dotación de agua para la comunidad cuenta con la perforación de un pozo en donde el agua a través de impulsión de una bomba es llevada hasta un tanque elevado para su posterior distribución, de igual manera el agua no se desinfecta y se realizan racionamientos de agua a la población debido a la escasez del líquido vital.
- RECINTO SAN FRANCISCO DE LA ABUNDANCIA: En este recinto al agua se abastece del sistema de agua potable del Recinto San Antonio de la Abundancia, en donde llevan el agua a través de un sistema de bombeo hasta un tanque elevado de 26 m3, para distribuir a la población.

Martes 06-10-2015

08:00 a 17:00

Se procedió a realizar las inspecciones programadas para ese día: se comenzó con los siguientes recintos:

- RECINTO SAN ANTONIO DE LA ABUNDANCIA: El sistema de agua consta de la perforación de un pozo, filtración y desinfección con hipoclorito de calcio, poseen un caudal de 6 litros por segundo suficiente para dotar de agua potable a este recinto y al recinto San Francisco de la Abundancia.
- Se procedió a recopilar toda la información de la parte administrativa de la Junta de Agua Potable que posee este recinto.
- RECINTO GRAN COLOMBIA: Este recinto no cuenta con el servicio de agua potable, poseen un pozo que no emite el suficiente caudal para abastecer a toda la población y que se seca por completo en época de verano, esta población no cuenta con servicio de agua potable y se abastece de agua cruda de ríos cercanos.
- RECINTO BUENA ESPERANZA DEL SUR: Al igual que el recinto anterior este poblado no cuenta

con la dotación de agua potable, cuyo proyecto de construcción de un pozo existe desde hace 9 años, ya se ha realizado las retrospecciones respectivas se espera que en el mes de noviembre se empiece a construir el pozo por parte del GAD Municipal.

- RECINTO SANTA MARIANITA DEL SABALITO: Cuenta con un pozo en total abandono debido a que en su construcción una broca de perforación se atoro y hasta el momento no han logrado sacarla, el recinto no cuenta con el servicio de agua potable, con un total de 129 habitantes sin servicio.
- RECINTO AGRUPACIÓN LOS RÍOS: El sistema de Agua de este recinto consta de la perforación de un pozo cuya línea de conducción lleva el agua hasta un tanque reservorio 30 m³ de capacidad, en su parte superior se encuentra un tanque de 250 litros en donde se realiza la solución de cloro que se dosifica directamente en el tanque, (no cuenta con una junta de agua constituida). Además posee un sistema de tratamiento de aguas residuales con una primera etapa en total abandono, se evidencio la presencia de fosas sépticas en las viviendas de este recinto.
- RECINTO LAS MARAVILLAS: El sistema de agua no se encuentra bajo la administración de una Junta de Agua legalmente constituida, dicho sistema consta de un pozo y de un tanque de reserva elevado de 20 m³, se evidencio que el sistema de cloración esta sin uso y que las instalaciones de la planta se encuentran en total abandono. Además que dicho sistema no trabaja al cien por ciento debido a que la mayoría de pobladores cuentan con pozos de agua pequeños en cada vivienda.
- RECINTO ARENANGUITA: El sistema de agua no se encuentra bajo la administración de una Junta de Agua legalmente constituida, dicho sistema consta de un pozo y de un tanque de reserva elevado de 20 m³, se evidenció que el sistema de cloración es el inapropiado y que se encuentra descuidado, además por el alto contenido de hierro (según información del operador), en la parte superior del tanque cuenta con una torre de aireación para dar tratamiento al excedente de hierro, no contaban con el análisis del agua realizado para verificar tal particular.

Miércoles 07-10-2015

08:00 a 10:00

- Inspección del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del recinto San Antonio de la Abundancia, construido hace unos años atrás, cuyo mantenimiento total del sistema está a cargo del GAD Municipal de Puerto Quito y que se encuentra totalmente descuidado, evidenciando el vertido de las aguas residuales sin tratamiento directo al río.
- Se mantuvo una peque conversación con representantes del comité pro mejoras del recinto San Antonio La Abundancia en donde se manifestó el descontento que tienen por el descuido del sistema.

10:00 a 13:00

- Inspección del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del recinto San Antonio de la Abundancia, construido hace unos años atrás, cuyo mantenimiento total del sistema está a cargo del GAD Municipal de Puerto Quito y que se encuentra totalmente descuidado, evidenciando el vertido de las aguas residuales sin tratamiento directo al río.

13:00 a 18:00

- Reunión General para suscribir el acta de compromisos con los miembros de las Juntas y funcionarios del GAD Municipal Puerto Quito sobre la evaluación de los Sistemas de Agua en

los recintos: Santa Marianita del Sabalito, El Tigre, 29 de Septiembre, Nueva Esperanza del Sur, Agrupación Los Ríos, Santa Teresita, El Salazar, Gran Colombia, Recinto San Francisco de la Abundancia, Recinto San Antonio de la Abundancia, Las Maravillas, Arenanguita.

18:00 a 21:00

- Movilización desde el cantón Puerto Quito hacia la ciudad de Quito vía terrestre, en vehículo alquilado.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Los productos alcanzados en el cantón Puerto Quito durante los días 5, 6 y 7 de octubre, son los siguientes:

- Gestión para que se lleven a efecto de Convenios de Cooperación para los procesos de construcción e instalación de los sistemas de agua potable y saneamiento, entre el GAD Municipal Puerto Quito y las JAAPS San Antonio de la Abundancia y 29 de Septiembre.
- Gestión para que se viabilice el cronograma de construcción de los pozos de agua para abastecer el servicio a los recintos Gran Colombia y Buena Esperanza del Sur, para el mes de noviembre.
- Gestión para que el GAD proceda a la realización de los análisis de agua potable y residual exigidos por la Norma INEN 1108 y TULAS en todas las zonas rurales y urbanas del Cantón Puerto Quito, en donde están incluidos los recintos visitados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 1. Reunión con los miembros de la JAAP San Antonio de la Abundancia del cantón Puerto Quito.



Ilustración 2. Visita de campo a la planta de tratamiento de la JAAP San Antonio de la Abundancia del cantón Puerto Quito.



Ilustración 3. Aforo volumétrico de la captación de la JAAP San Antonio de la Abundancia del cantón Puerto Quito.



Ilustración 4. Pozo nuevo del proyecto del GAD en el recinto San Antonio de la Abundancia del cantón Puerto Quito.



Ilustración 5. Pozo de captación de agua subterránea en el recinto Santa Teresita de Puerto Quito.



Ilustración 6. Firma del acta de compromisos con todos los miembros de las Juntas y funcionarios del GAD, en la Casa Comuna de San Antonio de la Abundancia de Puerto Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-10-2015	07-10-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	21:00	

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO ALQUILADO	Quito - Puerto Quito	05-10-2015	05:00	05-10-2015	08:00
TERRESTRE	VEHÍCULO ALQUILADO	Puerto Quito - Quito	07-10-2015	18:00	07-10-2015	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

El recorrido se realizó conforme lo programado y sin novedad.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Robert Leonardo Bustamante Ochoa
C.C. 1102762778
ANALISTA TÉCNICO SP7 - ARCA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


Ing. Efraín Arturo Novillo Santiago
DIRECTOR TÉCNICO -ARCA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


Ing. Mario Lenin Viteri Camacho
DIRECTORA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA - ARCA



Agencia de
Regulación y
Control del Agua

TALENTO HUMANO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 10/10/2015 HORA: 5:00 PM
RECIBE: [Firma] [Firma]
FIRMA: [Firma]



Agencia de
Regulación y
Control del Agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA... 14-10-15... HORA: 9:16...

RECIBE... Alejandra Rende

FIRMA