



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DRH-044-2018	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/07/2018
--	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cabezas Arcos Eillen Otani	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Recursos Hídricos 1
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cantones Cuenca y Santa Isabel, prov. Azuay / cantón Azogues, prov. Cañar / cantón Riobamba, prov. Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Regulación y Control de Recursos Hídricos
--	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/07/2018	8:00	13/07/2018	18:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Eillen Cabezas y Jimmy Vallejo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Inspecciones Técnicas casos: Planta de Asfaltos contraflujo del GAD Cuenca, Vertientes Innominadas, río Burgay, vertiente Mamá Ricardina, cantones Camilo Cuenca, Santa Isabel, prov. Azuay / cantón Azogues, prov. Cañar / cantón Riobamba, prov. Chimborazo.

Lunes 09 de julio de 2018 / 08:00 - 17:30.- Movilización vía Terrestre en vehículo Institucional, Provincia de Pichincha, Quito hasta Provincia del Azuay, cantón Cuenca.

Martes 10 de julio de 2018/ 09:00 - 14:30.- Inspección Técnica Planta de Asfaltos contraflujo del GADM de Cuenca, Prov. Azuay, Cantón Cuenca, parroquia Nulti, sector Guangarcucho, Río Cuenca, Verificación de posibles incumplimientos a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016.

Miércoles 11 de julio de 2018/ 08:00 - 15:00.- Inspección Técnica Vertientes Innominadas, Prov. Azuay, cantón Santa Isabel, parroquia Abdón Calderón, sector El Portón, Urbanización Puertas del Río, Verificación de posibles incumplimientos a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016.  
15:00 - 17:30.- Movilización vía terrestre en vehículo Institucional desde Prov. Azuay, cantón Cuenca hasta Prov. Del Cañar, cantón Azogues.

Jueves 12 de julio de 2018 / 15:00 - 17:30.- Inspección Técnica río Burgay, Prov. Del Cañar, cantón Azogues, sector el Descanso, Verificación de posibles incumplimientos a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016.

15:00 - 20:00.- Movilización vía terrestre en vehículo Institucional Prov. Del Cañar, cantón Azogues/ Prov. Chimborazo, cantón Riobamba

Viernes 13 de julio de 2018/ 08:00 - 14:00.- Inspección Técnica vertiente Mama Ricardina, Prov. De Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia San Juan

14:00 - 18:00.- Movilización vía terrestre en vehículo Institucional, Prov. De Chimborazo, cantón Riobamba / Prov. Pichincha, cantón Quito.




**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Prov. Pichincha, cantón Quito/ Prov. Azuay, cantón Cuenca	09/07/2018	08:00	09/07/2018	17:30
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Inspección Técnica Planta de Asfaltos contraflujo del GADM de Cuenca, Prov. Azuay, Cantón Cuenca, parroquia Nulti, sector Guangarcucho, Río Cuenca	10/07/2018	9:00	10/07/2018	14:30
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Inspección Técnica Vertientes Innominadas, Prov. Azuay, cantón Santa Isabel, parroquia Abdón Calderón, sector El Portón, Urbanización Puertas del Río	11/07/2018	8:00	11/07/2018	15:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Movilización desde Prov. Azuay, cantón Cuenca/ Prov. Del Cañar, cantón Azogues	11/07/2018	15:00	11/07/2018	17:30

TERRESTRE	Vehículo Institucional	Inspección Técnica río Burgay, Prov. Del Cañar, cantón Azogues, sector el Descanso	12/07/2018	8:00	12/07/2018	15:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Movilización Prov. Del Cañar, cantón Azogues/ Prov. Chimborazo, cantón Riobamba	12/07/2018	15:00	12/07/2018	20:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Inspección Técnica vertiente Mama Ricardina, Prov. De Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia San Juan	13/07/2018	8:00	13/07/2018	14:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Prov. De Chimborazo, cantón Riobamba / Prov. Pichincha, cantón Quito	13/07/2018	14:00	13/07/2018	18:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200926684
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 Ing. Eillen Otani Cabezas Arcos Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Recursos Hídricos 1 C.I. 1722701628	 Ing. Yesenia Vega Samaniego DIRECTORA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS C.I. 0705210375
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Ing. Patricia Domínguez DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013




Agencia de Regulación y Control del Agua

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**




**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

FECHA: 06/07/2018 HORA: 17:00

RECIBE: 

FIRMA: 

*Autorizado, Area FINANCIERA:  
Revisar, analizar y realizar el  
proceso de pago correspondiente  
según la normativa legal vigente.*

<b>AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA</b>		  
<b>INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO FECHA: 14/08/2018
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DRH-044-2018	FECHA DE INFORME(dd-mmm-aaaa) 17/07/2018	
<b>DATOS GENERALES</b>		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cabezas Arcos Eillen Otani	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Recursos Hídricos 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cantones Cuenca y Santa Isabel, prov. Azuay / cantón Azogues, prov. Cañar / cantón Riobamba, prov. Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> Eillen Cabezas y Jimmy Vallejo		
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>		
<b>ANTECEDENTES</b>		
<p>Mediante oficio Nro. MAE-CGZ6-DPAC-2018-0707-O suscrito por el Mgs. Juan Pablo Rivera Yela Coordinador General Zonal-Zona 6 (Azuay Cañar Morona Santiago) Director Provincial del Ambiente del Azuay, mediante el cual remite para conocimiento y actuación de la ARCA el informe técnico Nro. 01-0079-MAE-DPAA-UCAA-2018 de 27 de abril de 2018 respecto a la inspección de control ambiental realizada a la Planta de Asfaltos contraflujo del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Cuenca, el cual concluye entre otras cosas que: "[...] Existe uso y aprovechamiento del agua del río Cuenca [...], Tubo de PVC expuesto hacia el río Cuenca lo que generaría afectación al recurso agua por descargas sin tratamiento previo, [...] En el margen del río existen desechos sólidos dispuestos de manera antitécnica [...]"</p> <p>Mediante memorando Nro. ARCA-ARCA-2018-0209-M de fecha 29 de junio de 2018, se dispone a la Coordinación General Técnica, realizar una inspección in situ para verificación de los hechos puestos en conocimiento por parte de la Dirección Ambiental del Azuay y elaborar un informe técnico respectivo por el presunto incumplimiento a la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-001-2016.</p> <p>Mediante denuncia presentada por el Sr. Jorge Edison Ullauri Ormas, vía correo electrónico el 07 de diciembre de 2017, a través del cual se pone en conocimiento de esta Agencia, la presunta contaminación de la vertiente denominada "Innominada", ubicada en el sector El Portón, parroquia Abdón Calderón, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, cometida presuntamente por el Sr. Guido Benjamín Moreno Ordoñez.</p> <p>Mediante memorando Nro. ARCA-ARCA-2017-0386-M del 20 de diciembre de 2017, se dispuso a la Coordinación General Técnica de ser pertinente y en base a lo prescrito en el Art. 23, literal k) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA), a través de sus analistas técnicos realicen los acercamientos necesarios con las partes involucradas, con el fin de solucionar la problemática señalada, así como suscribir un acta de acuerdos que será de cumplimiento obligatorio para las partes; y en caso de que no se encuentre inmerso en lo prescrito en el Art. 23 literal k) de la (LORHUyA), se dispuso realizar una inspección in situ, y en caso de que exista incumplimiento de la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-001-2016, emitir el informe técnico correspondiente ante el presunto incumplimiento de la mencionada regulación, caso contrario se comunicará las novedades encontradas u observaciones in situ si las hubiera, y precisar la recomendación correspondiente según el caso lo amerite.</p>		

Ante ello, la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos mediante correo electrónico de fecha 22 de julio de 2018, dispuso el seguimiento de los Acuerdos establecidos mediante Acta s/n firmada el 17 de enero de 2018.

Mediante oficio Nro. SENAGUA-SDHS.21-2018-0255-O de fecha 04 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Juan Pablo Martínez Romero, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Santiago, mediante el cual remite a esta Agencia la denuncia presentada por el señor Fabián Vélez Ortiz, sobre la presunta modificación del cauce del río Burgay, por la ejecución de actividades mineras "extracción de piedra y arena", presuntamente realizado por la Cooperativa CITMAC.

Mediante memorando Nro. ARCA-ARCA-2018-0151-M de fecha 11 de mayo de 2018, se dispone a la Coordinación General Técnica, de creer pertinente ratifique el informe presentado por el Ing. Rubén Lazo Galán Analista Técnico de Recursos Hídricos de la D.H.S o en su defecto realice una inspección in situ y elabore un informe técnico respectivo por el presunto incumplimiento a la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-001-2016.

Mediante oficio Nro. SENAGUA-CGT.6-2018-0102-O de fecha 04 de mayo de 2018, suscrito por el Mgs. Diego Pazmiño Vinuesa, Coordinador General Jurídico, pone en conocimiento de esta Agencia la denuncia presentada por el señor Segundo Jaime Guamán, sobre la presunta alteración a la cantidad ( agua de la vertiente Mama Ricardina.

Mediante memorando Nro. ARCA-ARCA-2018-0213-M de fecha 05 de julio de 2018, se dispone a la Coordinación General Técnica, realice una inspección in situ y elabore el informe técnico respectivo por el presunto cometimiento de infracciones previstas en el artículo 10 de la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-001-2016, en concordancia con el artículo 151 de la LORHUyA.; así mismo notificar a las partes involucradas con el fin de que se encuentren presentes en dicha diligencia de inspección.

#### OBJETIVOS

Realizar inspección técnica a las áreas presuntamente afectadas con la finalidad de verificar la pertinencia o no de la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-001-2016 por el presunto cometimiento de infracciones contenidas en el artículo 10 de dicha Regulación.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

##### Lunes 09 de julio de 2018

08:00 - 17:30 Movilización vía Terrestre en vehículo Institucional, Provincia de Pichincha, Quito hasta Provincia del Azuay, cantón Cuenca.

##### Martes 10 de julio de 2018

09:00 - 14:30 Inspección Técnica Planta de Asfaltos contraflujo del GADM de Cuenca, Prov. Azuay, Cantón Cuenca, parroquia Nulti, sector Guangarcucho, Río Cuenca, Verificación de posibles incumplimientos a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016.

##### Miércoles 11 de julio de 2018

08:00 - 15:00 Inspección Técnica Vertientes Innominadas, Prov. Azuay, cantón Santa Isabel, parroquia Abdón Calderón, sector El Portón, Urbanización Puertas del Río, Verificación de posibles incumplimientos a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016.

~~15:00 - 17:30~~ Movilización vía terrestre en vehículo Institucional desde Prov. Azuay, cantón Cuenca hasta Prov. Del Cañar, cantón Azogues.

**Jueves 12 de julio de 2018**

~~08:00 - 15:00~~ Inspección Técnica río Burgay, Prov. Del Cañar, cantón Azogues, sector el Descanso, Verificación de posibles incumplimientos a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016.

~~15:00 - 20:00~~ Movilización vía terrestre en vehículo Institucional Prov. Del Cañar, cantón Azogues/ Prov. Chimborazo, cantón Riobamba.

**Viernes 13 de julio de 2018**

~~08:00 - 14:00~~ Inspección Técnica vertiente Mama Ricardina, Prov. De Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia San Juan


~~14:00 - 18:00~~ Movilización vía terrestre en vehículo Institucional, Prov. De Chimborazo, cantón Riobamba / Prov. Pichincha, cantón Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Actas de reunión con los usuarios inspeccionados
- Registros de Asistencia
- Registros fotográficos
- Verificación de posibles incumplimientos a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2018
- Documentación de respaldo sobre incumplimientos a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2018

**ANEXOS FOTOGRÁFICOS**

**Inspección Técnica Planta de Asfaltos contraflujo del GADM de Cuenca**



**Fotografía 1.** Planta de Asfaltos



**Fotografía 2.** Captación de agua Río Cuenca



**Fotografía 3.** Acumulación de material árido en el margen de protección hídrica.



**Fotografía 4.** Presunta descarga hacia el río Cuenca

**Inspección Técnica Vertientes Innomiadas**



**Fotografía 1.-** Reservorio, recurso hídrico proveniente de las vertientes Innomiadas



**Fotografía 2.-** Pozo Séptico

**Inspección Técnica río Burgay**



**Fotografía 1.-** Acumulación material árido en el margen de protección.



**Fotografía 2.-** Desvió del cauce natural del río Burgay

**Inspección Técnica Área minera "La Union" río 9 de octubre**



Fotografía 1.- Vertiente denominada Mama Ricardina



Fotografía 2.- Presunta captación sin autorización de la vertiente Mama Ricardina.




Fotografía 3.- Canal de Riego

**DETALLE DE GASTOS:**

FECHA	Nro. DE COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	VALOR
09/07/2018	1002	Alimentación	11.00 /
09/07/2018	4799	Alimentación	16.25 /
09/07/2018	1310	Alimentación	12.50
10/07/2018	21340	Hospedaje	30.00 /
10/07/2018	22	Alimentación	8.00 /
10/07/2018	18427	Alimentación	18.00 /
10/07/2018	4082	Alimentación	13.00 /
11/07/2018	3933	Hospedaje	15.00 /
11/07/2018	192	Alimentación	12.50
11/07/2018	63	Alimentación	18.50 /
11/07/2018	2460	Hospedaje	20.00 /
12/07/2018	251110	Alimentación	2.65 /
12/07/2018	133096	Alimentación	5.99 /

12/07/2018	34132	Alimentación	10.00			
12/07/2018	4828	Alimentación	14.50 /			
12/07/2018	2748	Hospedaje	30.00 /			
<b>TOTAL GASTOS SUSTENTADOS CON FACTURA</b>			<b>\$237.89</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mm-aaaa	09/07/2018	13/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08:00	18:00				
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Prov. Pichincha, cantón Quito/ Prov. Azuay, cantón Cuenca	09/07/2018	08:00	09/07/2018	17:30 (
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Inspección Técnica Planta de Asfaltos contraflujo del GADM de Cuenca, Prov. Azuay, Cantón Cuenca, parroquia Nulti, sector Guangarcucho, Río Cuenca	10/07/2018	9:00	10/07/2018	14:30
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Inspección Técnica Vertientes Innominadas, Prov. Azuay, cantón Santa Isabel, parroquia Abdón Calderón, sector El Portón, Urbanización Puertas del Río	11/07/2018	8:00	11/07/2018	15:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Movilización desde Prov. Azuay, cantón Cuenca/ Prov. Del Cañar, cantón Azogues	11/07/2018	15:00	11/07/2018	17:30
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Inspección Técnica río Burgay, Prov. Del Cañar, cantón Azogues, sector el Descanso	12/07/2018	8:00	12/07/2018	15:00 (
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Movilización Prov. Del Cañar, cantón Azogues/ Prov. Chimborazo, cantón Riobamba	12/07/2018	15:00	12/07/2018	20:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Inspección Técnica vertiente Mama Ricardina, Prov. De Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia San Juan	13/07/2018	8:00	13/07/2018	14:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Prov. De Chimborazo, cantón Riobamba / Prov. Pichincha, cantón Quito	13/07/2018	14:00	13/07/2018	18:00
Nota: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Ing. Eillen Otani Cabezas Arcos  Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Recursos Hídricos 1  CI: 172270162-8</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Ing. Yesenia del Cisne Vega Samaniego  DIRECTORA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS  C.I. 0705210375</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD)</b></p>  <p>Ing. Patricia Domínguez  DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>


**Agencia de Regulación y Control del Agua**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

FECHA 20/07/2019 HORA: 14:49

RECIBE [Signature]

FIRMA [Signature]

(

(