

AGENCIA DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL AGUA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
ARCA-DRH-076-2018		26-10-2018	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
Cabezas Arcos Eillen Otani		Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Recursos Hídricos 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Cantón Mocache- Provincia de Los Ríos Cantón Pangua- Provincia de Cotopaxi		Regulación y Control de Recursos Hídricos	
FECHA SALIDA (dd mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-10-2018	09:00	31-10-2018	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Eillen Cabezas, Sr. Edison Moya

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Oficio Nro. 0290-GADMUPAN-2018-A de 26 de septiembre de 2018, el Sr. Juan Muñoz Solano, en calidad de Alcalde del Cantón Pangua, remite a esta Agencia para conocimiento y fines pertinentes el Informe Técnico Nro. 012-EPCA-DGAS-GADMUPAN, el cual reporta los hallazgos evidenciados ante la presunta alteración al río Roncador y río Azul ubicados en el sector Jalligua Alto, parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, debido a una presunta tala ilegal en el lugar.

Mediante Oficio s/n de fecha 17 de septiembre de 2018, la Sra. Patricia León Morante solicita una inspección en el recinto "Pajarito de Abajo", cantón Mocache, para que se verifique lo siguiente "[...] LA POSIBLE EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL RÍO QUEVEDO - MOCACHE [...]".

Mediante Memorandos Nro. ARCA-ARCA-2018-0323-M de 11 de octubre de 2018 y ARCA-ARCA-2018-0311-M de 28 de septiembre de 2018, se dispone a la Coordinación General Técnica realizar una inspección in situ y en caso de ser pertinente emitir el informe técnico correspondiente, ante el presunto incumplimiento a la normativa legal vigente y ante el presunto incumplimiento a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 por modificar las riberas y lechos de los cursos y cuerpos de agua, sin contar con la autorización de la autoridad competente, respectivamente. En este sentido las inspecciones correspondientes se ejecutaron según el cronograma que se detalla a continuación:

Lunes, 29 de octubre de 2018

09:00 – 16:30 Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde el cantón Quito en la provincia de Pichincha hasta el cantón Pangua en la provincia de Cotopaxi Ríos.

11:30 – 12:30 Alimentación

15:00 – 16:00 Alimentación

19:00 – 19:30 Alimentación

Martes, 30 de octubre de 2018

06:30 – 08:00 Alimentación

08:00 – 16:00 Inspección conjunta con técnicos del MAE y técnicos del Municipio del Cantón Pangua al estero Azul ubicado en el cantón Pangua, en atención al Memorando Nro. ARCA-ARCA-2018-0323-M de 11 de octubre de 2018.

12:00 – 13:00 Alimentación

16:00 – 18:30 Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde el cantón Pangua en la provincia de Cotopaxi hasta el cantón Mocache en la provincia de los Ríos.

Miércoles, 31 de octubre de 2018

06:30 – 07:30 Alimentación

8:00 – 14:00 Inspección técnica al río Quevedo, ubicado en el cantón Mocache, en atención al Memorando Nro. ARCA-ARCA-2018-0311-M de 28 de septiembre de 2018.

14:00 – 15:00 Alimentación

14:00 – 21:30 Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde el cantón Mocache en la provincia de los Ríos hasta el cantón Quito en la provincia de Pichincha.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Desde el cantón Quito, provincia de Pichincha hasta el cantón Pangua en la provincia de Cotopaxi	29/10/2018	9:00	29/10/2018	16:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Desde el cantón Pangua en la provincia de Cotopaxi hasta el cantón Mocache, provincia de los Ríos	30/10/2018	16:00	30/10/2018	18:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Desde el cantón Mocache, provincia de los Ríos hasta el cantón Quito en la provincia de Pichincha	31/10/2018	14:00	31/10/2018	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA


NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 2200926684
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




Ing. Eillen Otani Cabezas Arcos
Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Recursos Hídricos I
C.I. 1722701628



Ing. Yesenia Vega Samaniego
DIRECTORA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS
C.I. 0705210375

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Ing. Gecondra Patricia Domínguez Galbór
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ARCA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de antelación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Agencia de Regulación y Control del Agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 26/10/2018 HORA: 17:00

RECIBE: [Signature]

FIRMA: [Signature]

*Autorizado, AREA FINANCIERA!
Revisar, analizar y realizar el proceso de pago correspondiente según la normativa legal vigente.*

**AGENCIA DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL AGUA**



Agencia de
Regulación y
Control del Agua

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERÍA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">ARCA-DRH-076-2018</p>	FECHA DE INFORME(dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: center;">05-11-2018</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">Eillen Cabezas</p>	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Recursos Hídricos 1 FECHA: <i>20/11/2018</i>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cantón Mocache– Provincia de Los Ríos Cantón Pangua– Provincia de Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">Regulación y Control de Recursos Hídricos</p>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Eillen Cabezas, Sr. Edison Moya	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nro. 0290-GADMUPAN-2018-A de 26 de septiembre de 2018, el Sr. Juan Muñoz Solano, en calidad de Alcalde del Cantón Pangua, remite a esta Agencia para conocimiento y fines pertinentes el Informe Técnico Nro. 012-EPCA-DGAS-GADMUPAN, el cual reporta los hallazgos evidenciados ante la presunta alteración al río Roncador y río Azul ubicados en el sector Jalligua Alto, parroquia Moraspungo, cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, debido a una presunta tala ilegal en el lugar.

Mediante Oficio s/n de fecha 17 de septiembre de 2018, la Sra. Patricia León Morante solicita una inspección en el recinto "Pajarito de Abajo", cantón Mocache, para que se verifique lo siguiente "[...] LA POSIBLE EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL RÍO QUEVEDO – MOCACHE [...]".

Mediante Memorandos Nro. ARCA-ARCA-2018-0323-M de 11 de octubre de 2018 y ARCA-ARCA-2018-0311-M de 28 de septiembre de 2018, se dispone a la Coordinación General Técnica realizar una inspección in situ y en caso de ser pertinente emitir el informe técnico correspondiente, ante el presunto incumplimiento a la normativa legal vigente y ante el presunto incumplimiento a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 por modificar las riberas y lechos de los cursos y cuerpos de agua, sin contar con la autorización de la autoridad competente, respectivamente. En este sentido las inspecciones correspondientes se ejecutaron según el cronograma que se detalla a continuación:

OBJETIVOS

Efectuar inspecciones por posibles alteraciones a la calidad o cantidad del agua del estero Roncador y estero Azul ubicado en el cantón Pangua (Cotopaxi), al río Quevedo ubicado en el cantón Mocache (Los Ríos), en atención a las disposiciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de la Agencia mediante Memorandos Nro. ARCA-ARCA-2018-0323-M de 11 de octubre de 2018 y ARCA-ARCA-2018-0311-M de 28 de septiembre de 2018.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Lunes, 29 de octubre de 2018

- 8:00 - 10:30 Contratiempo vehicular antes de salir de la Agencia
- 10:30 – 19:00 Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde el cantón Quito en la provincia de Pichincha hasta el cantón Mocache en la provincia de Los Ríos.
- 11:30 – 12:30 Alimentación
- 15:00 – 16:00 Alimentación
- 19:00 – 19:30 Alimentación

Martes, 30 de octubre de 2018

06:30 – 08:00 Alimentación

08:30 – 12:00 Inspección técnica al río Quevedo, ubicado en el cantón Mocache, en atención al Memorando Nro. ARCA-ARCA-2018-0311-M de 28 de septiembre de 2018.

12:00 – 13:00 Alimentación

13:00 – 14:30 Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde el cantón Mocache en la provincia de los Ríos hasta el cantón Pangua en la provincia de Cotopaxi.

15:00 – 17:00 Inspección conjunta con técnicos del MAE y técnicos del Municipio del Cantón Pangua al estero Roncador ubicado en el cantón Pangua, en atención al Memorando Nro. ARCA-ARCA-2018-0323-M de 11 de octubre de 2018.

Miércoles, 31 de octubre de 2018

06:30 – 07:30 Alimentación





8:00 – 14:00 Inspección conjunta con técnicos del MAE y técnicos del Municipio del Cantón Pangua al estero Azul ubicado en el cantón Pangua, en atención al Memorando Nro. ARCA-ARCA-2018-0323-M de 11 de octubre de 2018.

14:00 – 15:00 Alimentación


15:00 – 20:00 Traslado vía terrestre en vehículo institucional desde el cantón Pangua en la provincia de los Ríos hasta el cantón Quito en la provincia de Pichincha.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Información recopilada en campo para elaboración de informes técnicos.
- Actas de reunión, registros de asistencia, registros Fotográficos.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS	
Inspección Técnica Río Quevedo - Mocache	
	
<p>Fotografía 1. Huecos formados presuntamente por la remoción de materiales en el lecho del río Quevedo.</p>	<p>Fotografía 2. Remanentes de muro de contención en el la propiedad de la Sra. Patricia León en la margen derecho (sentido al flujo) del río Quevedo.</p>
	
<p>Fotografía 3. Socavación lateral por remoción de material árido y pétreo.</p>	<p>Fotografía 4. Modificación parcial del curso del río, provocada presuntamente por socavación producto de remoción de materiales en el lecho del río Quevedo.</p>

Inspección Técnica Estero Roncador y estero Azul - Pangua



Fotografía 5. Piscina de tierra en construcción con fines turísticos.



Fotografía 6. Piscina de tierra en construcción con fines turísticos.

DETALLE DE GASTOS:			
FECHA	Nro. DE COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR
29/10/2018	002-001-000000052	Alimentación	11.20
29/10/2018	002-001-000002685	Alimentación	10.00
29/10/2018	001-001-000008982	Alimentación	5.00
30/10/2018	001-001-000004449	Hospedaje	20.00
30/10/2018	002-001-000001304	Alimentación	9.80
30/10/2018	001-001-000001900	Alimentación	10.00
30/10/2018	001-001-000001601	Alimentación	12.00
30/10/2018	002-001-000008636	Hospedaje	25.00
TOTAL GASTOS SUSTENTADOS CON FACTURA			\$ 103.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	29-10-2018	31-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:30	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Desde el cantón Quito, provincia de Pichincha hasta el cantón Mocache, provincia de los Ríos	29/10/2018	10:30	29/10/2018	19:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Desde el cantón Mocache, provincia de los Ríos hasta el cantón Pangua en la provincia de Cotopaxi	30/10/2018	13:00	30/10/2018	14:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	Desde el cantón Pangua en la provincia de Cotopaxi hasta el cantón Quito en la provincia de Pichincha	31/10/2018	15:00	31/10/2018	20:00

Nota: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ing. Eillen Otani Cabezas Arcos Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Recursos Hídricos 1 CI: 1722701628	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Yessenja del Cisne Vega Samaniego DIRECTORA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS	 Ing. Georgetta Patricia Domínguez Gallo DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 31/10/2018 HORA: 14:50
 RECIBE:
 FIRMA:

